

| مرحله اول: بررسی و ارائه گزارش خرابی |                       |             | <br>www.petrorahanpump.ir |       |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--|-------|
| 1403-05-02                           | تاریخ آخرین بروزرسانی |             |  |       |
| پلانجری                              | دوزینگ                | اسکرو       | سانتریفیوژ   | سایز  |
| ۹۲,۶۶۹,۹۵۵                           | ۸۶,۸۷۸,۰۸۳            | ۵۷,۹۱۸,۷۲۲  | ۵۷,۹۱۸,۷۲۲   | کوچک  |
| ۱۸۵,۳۳۹,۹۱۰                          | ۱۷۳,۷۵۶,۱۶۵           | ۱۱۵,۸۳۷,۴۴۴ | ۱۱۵,۸۳۷,۴۴۴  | متوسط |
| ۵۵۶,۰۱۹,۷۲۹                          | ۵۲۱,۲۶۸,۴۹۶           | ۳۴۷,۵۱۲,۳۳۱ | ۳۴۷,۵۱۲,۳۳۱  | بزرگ  |

| مرحله دوم: مجموع دستمزد تعمیرات در صورت نیاز |                       |             | <br>www.petrorahanpump.ir |       |
|--|-----------------------|-------------|--|-------|
| 1403-05-02                                   | تاریخ آخرین بروزرسانی |             |  |       |
| پلانجری                                      | دوزینگ                | اسکرو       | سانتریفیوژ   | سایز  |
| ۲۱۶,۲۲۹,۸۹۵                                  | ۲۰۲,۷۱۵,۵۲۶           | ۱۳۵,۱۴۳,۶۸۴ | ۱۳۵,۱۴۳,۶۸۴  | کوچک  |
| ۴۳۲,۴۵۹,۷۸۹                                  | ۴۰۵,۴۳۱,۰۵۳           | ۲۷۰,۲۸۷,۳۶۸ | ۲۷۰,۲۸۷,۳۶۸  | متوسط |
| ۱,۲۹۷,۳۷۹,۳۶۸                                | ۱,۲۱۶,۲۹۳,۱۵۸         | ۸۱۰,۸۶۲,۱۰۵ | ۸۱۰,۸۶۲,۱۰۵  | بزرگ  |

مرحله سوم: هزینه های ساخت و تامین قطعات پس از بررسی تخریب در مرحله اول مشخص میگردد.