

مرحله اول: بررسی و ارائه گزارش خرابی



| 1403-12-19 | | تاریخ آخرین بروزرسانی | | |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------|
| پلانجری | دوزینگ | اسکرو | سانتریفیوژ | سایز |
| ۱۴۷,۷۹۸,۹۷۱ | ۱۳۸,۵۶۱,۵۳۵ | ۹۲,۳۷۴,۳۵۷ | ۹۲,۳۷۴,۳۵۷ | کوچک |
| ۲۹۵,۵۹۷,۹۴۲ | ۲۷۷,۱۲۳,۰۷۱ | ۱۸۴,۷۴۸,۷۱۴ | ۱۸۴,۷۴۸,۷۱۴ | متوسط |
| ۸۸۶,۷۹۳,۸۲۷ | ۸۳۱,۳۶۹,۲۱۲ | ۵۵۴,۲۴۶,۱۴۲ | ۵۵۴,۲۴۶,۱۴۲ | بزرگ |

مرحله دوم: مجموع دستمزد تعمیرات در صورت نیاز



| 1403-12-19 | | تاریخ آخرین بروزرسانی | | |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------|
| پلانجری | دوزینگ | اسکرو | سانتریفیوژ | سایز |
| ۳۴۴,۸۶۴,۲۶۶ | ۳۲۳,۳۱۰,۲۴۹ | ۲۱۵,۵۴۰,۱۶۶ | ۲۱۵,۵۴۰,۱۶۶ | کوچک |
| ۶۸۹,۷۲۸,۵۳۲ | ۶۴۶,۶۲۰,۴۹۹ | ۴۳۱,۰۸۰,۳۳۲ | ۴۳۱,۰۸۰,۳۳۲ | متوسط |
| ۲,۰۶۹,۱۸۵,۵۹۵ | ۱,۹۳۹,۸۶۱,۴۹۶ | ۱,۲۹۳,۲۴۰,۹۹۷ | ۱,۲۹۳,۲۴۰,۹۹۷ | بزرگ |

مرحله سوم: هزینه های ساخت و تامین قطعات پس از بررسی تخریب در مرحله اول مشخص میگردد.